


| CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA | | | |
|--|--|--|---|
| 1.- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN | | | |
| 1.1.- Nombre o razón social del contratante: | | INELECTRA INC. | |
| 1.2.- Identificación fiscal del contratante: | | Número de Registro: 33060 | |
| 1.3 Datos del Contrato | | | |
| 1.3.1.- Número del Contrato /ODS: | | 1395-90-A20-ODS-005 | |
| 1.3.2.- Nombre de la contratación: | | Servicios del Ciclo de Vida de Seguridad asociado a: Project Manzanillo Power Land, 360 MW + 15% (414 MW) – Combined Cycle, Manzanillo, Province of Montecristi, Dominican Republic | |
| 1.4. Datos del Proyecto | | | |
| 1.4.1. Código Proyecto: | | CSF-2023-012 | |
| 1.4.2.- Nombre del Proyecto: | | Servicios del Ciclo de Vida de Seguridad asociado al: Project Manzanillo Power Land, 360 MW + 15% (414 MW) – Combined Cycle | |
| 1.5.- Tipo de contrato: | | | |
| 1.5.1.- Consultoría: <input checked="" type="checkbox"/> | | 1.5.2.- Capacitación: <input type="checkbox"/> | 1.5.3.- Certificación: <input type="checkbox"/> |
| 1.6.- Objeto de la contratación: | | <input checked="" type="checkbox"/> Reporte de la Fase de Asignación de las Funciones de Seguridad a las Capas de Protección (LOPA). <input checked="" type="checkbox"/> Reporte de la Fase de Especificación de los Requerimientos Funcionales y de Seguridad (SRS) para el SIS. <input checked="" type="checkbox"/> Reporte de la Fase de Diseño Básico de las Funciones Instrumentadas de Seguridad (Verificación del SIL). | |
| 1.7.- Lugar de ejecución: | | Manzanillo-Provincia de Montecristi, República Dominicana | |
| 1.8.- Fecha de ejecución | | | |
| 1.8.1.- Fecha de inicio: 21/08/2023 | | 1.8.2.- Fecha de finalización: 27/10/2023 | |
| 1.9.- Avance a la fecha: | | 100% | |
| 1.10.- Valor final del contrato: | | US\$ 15,500.00 | |
| 2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA | | | |
| 2.1.- Nombre o razón social del contratista: | | CSF CONSULTORÍA EN SEGURIDAD FUNCIONAL USA LLC | |
| 2.2.- Identificación fiscal del ejecutante del contrato: | | 82-5254279 | |
| 3.- DATOS DE LA EJECUCIÓN | | | |
| 3.1- Calidad de la ejecución | | | |
| 3.1.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/> | 3.1.2.- Bueno <input type="radio"/> | 3.1.3.- Normal: <input type="radio"/> | 3.1.4.- Regular <input type="radio"/> 3.1.5.- Malo: <input type="radio"/> |
| 3.2.- Cumplimiento del plazo contractual / Tiempo de la ejecución | | | |
| 3.1.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/> | 3.1.2.- Bueno <input type="radio"/> | 3.1.3.- Normal: <input type="radio"/> | 3.1.4.- Regular <input type="radio"/> 3.1.5.- Malo: <input type="radio"/> |
| 3.3.- Observaciones | | | |
| 4.- CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO | | | |
| 4.1.- Gerencia / Departamento: | | Seguridad, Higiene y Ambiente | |
| 4.2.- Nombres y Apellidos: | José Eloy Castro Urbani | 4.3.- Cargo: | Gerente de SHA |
| 4.4.- Número Teléfono: | 0212 981 5729 | 4.5.- Correo electrónico: | Jose.castro@inelectra.com |
| 4.6.- Firma / Sello: | | 4.7.- Fecha: 16 / 11 / 2023 | |
|  INELECTRA, S.A. | | Digitally signed by José Eloy Castro Urbani DN: cn=José Eloy Castro Urbani, o=Estudios, ou=INELECTRA, email=Jose.castro@inelectra.com, c=VE Date: 2023.11.16 12:14:16 -04'00' | |