

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA			
1.- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN			
1.1.- Nombre o razón social del contratante:		REPSOL VENEZUELA, S.A.	
1.2.- Identificación fiscal del contratante:		RIF: J-30228744-8	
1.3 Datos del Contrato			
1.3.1.- Número del Contrato /ODS:		4500132246 / 4500132494	
1.3.2.- Nombre de la contratación:		"Estudios de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZID) para: Adecuación de Oficinas para Depósito de Gestión Documental y Transporte Terrestre de Colaboradores de Repsol Lechería".	
1.4. Datos del Proyecto			
1.4.1. Código Proyecto:		CSF-2023-020	
1.4.2.- Nombre del Proyecto:		"Estudios de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZID) para: Adecuación de Oficinas para Depósito de Gestión Documental y Transporte Terrestre de Colaboradores de Repsol Lechería".	
1.5.- Tipo de contrato:			
1.5.1.- Consultoría: <input checked="" type="checkbox"/>		1.5.2.- Capacitación: <input type="checkbox"/>	1.5.3.- Certificación: <input type="checkbox"/>
1.6.- Objeto de la contratación:		- Reporte de la fase de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZID) asociado a: "Adecuación de Oficinas para Depósito de Gestión Documental de Repsol Lechería". - Reporte de la fase de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZID) asociado a: "Transporte Terrestre de Colaboradores de Repsol".	
1.7.- Lugar de ejecución:		Lechería, Venezuela.	
1.8.- Fecha de ejecución			
1.8.1.- Fecha de inicio: 11/09/2023		1.8.2.- Fecha de finalización: 24/11/2023	
1.9.- Avance a la fecha:		100 %	
1.10.- Valor final del contrato:		USD \$ 8,370.00	
2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
2.1.- Nombre o razón social del contratista:		CSF CONSULTORIA EN SEGURIDAD FUNCIONAL USA LLC	
2.2.- Identificación fiscal del ejecutante del contrato:		82-5254279	
3.- DATOS DE LA EJECUCIÓN			
3.1- Calidad de la ejecución			
3.1.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/>	3.1.2.- Bueno: <input type="radio"/>	3.1.3.- Normal: <input type="radio"/>	3.1.4.- Regular: <input type="radio"/>
3.1.5.- Malo: <input type="radio"/>			
3.2.- Cumplimiento del plazo contractual / Tiempo de la ejecución			
3.2.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/>	3.2.2.- Bueno: <input type="radio"/>	3.2.3.- Normal: <input type="radio"/>	3.2.4.- Regular: <input type="radio"/>
3.2.5.- Malo: <input type="radio"/>			
3.3.- Observaciones El personal que atendió el desarrollo de la actividad demostró un alto estándar en los conocimientos sólidos sobre la actividad, Excelente resultados en tiempo, calidad y forma. Destacado Profesionalismo en el manejo de situaciones inesperadas.			
4.- CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO			
4.1.- Gerencia / Departamento: Gerencia de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad (MASC)			
4.2.- Nombres y Apellidos:	Solcireth Hernandez	4.3.- Cargo:	Analista de MASC
4.4.- Número Teléfono:	+58-414-10237	4.5.- Correo electrónico:	shernandezr@repsol.com
4.6.- Firma / Sello:	4.7.- Fecha: 19 de diciembre de 2023		

