


CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

1.- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN				
1.1.- Nombre o razón social del contratante:		YPF S.A.		
1.2.- Identificación fiscal del contratante:		CUIT 30546689979		
1.3 Datos del Contrato				
1.3.1.- Número del Contrato /ODS:		Contrato Marco 4900108735		
1.3.2.- Nombre de la contratación:		Servicios de Asistencia Técnica para diagnóstico y/o auditoría interna de Sistemas de Gestión de Seguridad de Procesos. Asistencia en Campo desde el 23/09/2024 al 11/10/2024		
1.4. Datos del Proyecto				
1.4.1. Código Proyecto:		CSF-2024-010		
1.4.2.- Nombre del Proyecto:		Servicios de Asistencia Técnica para diagnóstico y/o auditoría interna de Sistemas de Gestión de Seguridad de Procesos. Negocios: Upstream RNQ, Upstream NOC, Midstream		
1.5.- Tipo de contrato:				
1.5.1.- Consultoría: <input checked="" type="checkbox"/>		1.5.2.- Capacitación: <input type="checkbox"/>		1.5.3.- Certificación: <input type="checkbox"/>
1.6.- Objeto de la contratación:		✓ Verificación del estado de cumplimiento de lineamientos de Seguridad de Procesos basado en riesgos (RBPS). ✓ Presentación de resultados.		
1.7.- Lugar de ejecución:		Argentina		
1.8.- Fecha de ejecución				
1.8.1.- Fecha de inicio: 01/08/2024			1.8.2.- Fecha de finalización: 06/12/2024	
1.9.- Avance a la fecha:		100 %		
1.10.- Valor final del contrato:		USD \$ 31,173.00		
2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
2.1.- Nombre o razón social del contratista:		CSF CONSULTORÍA EN SEGURIDAD FUNCIONAL USA LLC		
2.2.- Identificación fiscal del ejecutante del contrato:		82-5254279		
3.- DATOS DE LA EJECUCIÓN				
3.1- Calidad de la ejecución				
3.1.1.- Excelente: x	3.1.2.- Bueno <input type="radio"/>	3.1.3.- Normal: <input type="radio"/>	3.1.4.- Regular <input type="radio"/>	3.1.5.- Malo: <input type="radio"/>
3.2.- Cumplimiento del plazo contractual / Tiempo de la ejecución				
3.1.1.- Excelente: x	3.1.2.- Bueno <input type="radio"/>	3.1.3.- Normal: <input type="radio"/>	3.1.4.- Regular <input type="radio"/>	3.1.5.- Malo: <input type="radio"/>
3.3.- Observaciones Excelente trabajo.				
4.- CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO				
4.1.- Gerencia / Departamento: VP Calidad, Ambiente y Seguridad				
4.2.- Nombres y Apellidos:	Maria Paula Picon	4.3.- Cargo:	Analista Seguridad	
4.4.- Número Teléfono:	1138111568	4.5.- Correo electrónico:	maria.picon@ypf.com	
4.6.- Firma / Sello: 		4.7.- Fecha: 30/01/2025		