

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|
| 1.- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN | | | |
| 1.1.- Nombre o razón social del contratante: | | SUPERMETANOL, C.A. | |
| 1.2.- Identificación fiscal del contratante: | | RIF: J-00354697-6 | |
| 1.3 Datos del Contrato | | | |
| 1.3.1.- Número del Contrato /ODS: | | 2240120 | |
| 1.3.2.- Nombre de la contratación: | | Actualización del Análisis de Riesgos de las Unidades de Procesos, utilizando la Técnica HAZOP y determinación del Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) de las Funciones Instrumentadas de Seguridad (SIF) dentro de la Planta Supermetanol | |
| 1.4. Datos del Proyecto | | | |
| 1.4.1. Código Proyecto: | | CSF-2024-013 | |
| 1.4.2.- Nombre del Proyecto: | | Actualización de Análisis de Riesgos: HAZOP para la Planta SUPERMETANOL | |
| 1.5.- Tipo de contrato: | | | |
| 1.5.1.- Consultoría: <input checked="" type="checkbox"/> | | 1.5.2.- Capacitación: <input type="checkbox"/> | 1.5.3.- Certificación: <input type="checkbox"/> |
| 1.6.- Objeto de la contratación: | | ✓ Reporte de la Fase de Análisis de Peligros y Riesgos asociado al Proyecto: "Actualización de Análisis de Riesgos: HAZOP para la Planta Supermetanol" | |
| 1.7.- Lugar de ejecución: | | Anzoátegui, Venezuela | |
| 1.8.- Fecha de ejecución | | | |
| 1.8.1.- Fecha de inicio: 15/04/2024 | | 1.8.2.- Fecha de finalización: 29/08/2024 | |
| 1.9.- Avance a la fecha: | | 100 % | |
| 1.10.- Valor final del contrato: | | EUR 38.000,00 | |
| 2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA | | | |
| 2.1.- Nombre o razón social del contratista: | | CSF CONSULTORÍA EN SEGURIDAD FUNCIONAL USA LLC | |
| 2.2.- Identificación fiscal del ejecutante del contrato: | | 82-5254279 | |
| 3.- DATOS DE LA EJECUCIÓN | | | |
| 3.1- Calidad de la ejecución | | | |
| 3.1.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/> | 3.1.2.- Bueno: <input type="radio"/> | 3.1.3.- Normal: <input type="radio"/> | 3.1.4.- Regular: <input type="radio"/> |
| 3.1.5.- Malo: <input type="radio"/> | | | |
| 3.2.- Cumplimiento del plazo contractual / Tiempo de la ejecución | | | |
| 3.1.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/> | 3.1.2.- Bueno: <input type="radio"/> | 3.1.3.- Normal: <input type="radio"/> | 3.1.4.- Regular: <input type="radio"/> |
| 3.1.5.- Malo: <input type="radio"/> | | | |
| 3.3.- Observaciones | | | |
| La actualización del análisis de riesgo, mediante la técnica HAZOP, fue ejecutado a plena satisfacción de la Superintendencia de Procesos de Supermetanol, C.A. El personal de la Consultora CSF demostró sólidos conocimientos sobre la aplicación de la técnica. | | | |
| 4.- CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO | | | |
| 4.1.- Gerencia / Departamento: | | Gerencia Técnica | |
| 4.2.- Nombres y Apellidos: | | 4.3.- Cargo: | Superintendente de Procesos |
| 4.4.- Número Teléfono: | | 4.5.- Correo electrónico: | dmillan@supermetanol.com.ve |
| 4.6.- Firma / Sello: | | 4.7.- Fecha: 28/11/2024 | |



SUPERINTENDENTE GERENCIA TÉCNICA