

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

1.- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

1.1.- Nombre o razón social del contratante:	SUPERMETANOL, C.A.		
1.2.- Identificación fiscal del contratante:	RIF: J-00354697-6		
1.3 Datos del Contrato			
1.3.1.- Número del Contrato /ODS:	Contrato 2240120		
1.3.2.- Nombre de la contratación:	Especificaciones de Requerimientos de Seguridad (SRS) y Diseño Básico (DB)		
1.4. Datos del Proyecto			
1.4.1. Código Proyecto:	CSF-2024-014		
1.4.2.- Nombre del Proyecto:	"Actualización de Análisis de Riesgos de las unidades de procesos, utilizando la técnica HAZOP y determinación del nivel de integridad de seguridad (SIL) de las funciones instrumentadas de seguridad (SIF) dentro de la Planta Supermetanol"		
1.5.- Tipo de contrato:			
1.5.1.- Consultoría:	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5.2.- Capacitación:	<input type="checkbox"/>
1.5.3.- Certificación:	<input type="checkbox"/>		
1.6.- Objeto de la contratación:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reporte de Fase de Asignación de las Funciones de Seguridad a las Capas de Protección (LOPA): Planta Supermetanol/ Nueva Caldera X-7401. ✓ Reporte de Fase de Especificaciones de los Requerimientos de Seguridad: Planta Supermetanol/ Nueva Caldera X-7401. ✓ Reporte de la Fase de Diseño Básico de las Funciones Instrumentadas de Seguridad: Planta Supermetanol/ Nueva Caldera X-7401. 		
1.7.- Lugar de ejecución:	Venezuela		
1.8.- Fecha de ejecución			
1.8.1.- Fecha de inicio:	01/04/2024		1.8.2.- Fecha de finalización: 28/04/2024
1.9.- Avance a la fecha:	100 %		
1.10.- Valor final del contrato:	EUR 76,000.00		

2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA


2.1.- Nombre o razón social del contratista:	CSF CONSULTORÍA EN SEGURIDAD FUNCIONAL USA LLC
2.2.- Identificación fiscal del ejecutante del contrato:	82-5254279

3.- DATOS DE LA EJECUCIÓN

3.1.- Calidad de la ejecución				
3.1.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/>	3.1.2.- Bueno: <input type="radio"/>	3.1.3.- Normal: <input type="radio"/>	3.1.4.- Regular: <input type="radio"/>	3.1.5.- Malo: <input type="radio"/>
3.2.- Cumplimiento del plazo contractual / Tiempo de la ejecución				
3.1.1.- Excelente: <input type="radio"/>	3.1.2.- Bueno: <input checked="" type="radio"/>	3.1.3.- Normal: <input type="radio"/>	3.1.4.- Regular: <input type="radio"/>	3.1.5.- Malo: <input type="radio"/>

3.3.- Observaciones
 El tiempo de ejecución fue mayor al planificado; sin embargo, estos retrasos son atribuibles a que parte de la información requerida para el desarrollo de las SRS y Diseño Básico del SIL no estaba disponible al momento, debido a la antigüedad de la planta. No corresponde a una responsabilidad directa de CSF.

4.- CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

4.1.- Gerencia / Departamento:	Gerencia Técnica / Superintendencia de Procesos		
4.2.- Nombres y Apellidos:	Domingo Millán	4.3.- Cargo:	Superintendente de Procesos
4.4.- Número Teléfono:	0414-8297722	4.5.- Correo electrónico:	dmillan@supermetanol.com.ve
4.6.- Firma / Sello:			
		4.7.- Fecha:	29/04/2025