

## CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

<b>1.- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN</b>				
<b>1.1.- Nombre o razón social del contratante:</b>		INGENIERÍA CARDÓN S.p.A.		
<b>1.2.- Identificación fiscal del contratante:</b>		RUT: 77.009.533-6		
<b>1.3 Datos del Contrato</b>				
<b>1.3.1.- Número del Contrato /ODS:</b>		ODS 001-2024		
<b>1.3.2.- Nombre de la contratación:</b>		Análisis de Riesgos Sealine de Cardón IV		
<b>1.4. Datos del Proyecto</b>				
<b>1.4.1. Código Proyecto:</b>		CSF-2024-022		
<b>1.4.2.- Nombre del Proyecto:</b>		Sealine de Cardón IV		
<b>1.5.- Tipo de contrato:</b>				
<b>1.5.1.- Consultoría:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1.5.2.- Capacitación:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>1.5.3.- Certificación:</b>		<input type="checkbox"/>		
<b>1.6.- Objeto de la contratación:</b>		✓ Reporte de Identificación de Peligros y Riesgos (What If). ✓ Reporte del estudio Bow Tie. ✓ Reporte de Justificación ALARP.		
<b>1.7.- Lugar de ejecución:</b>		Península de Paraguaná, Estado Falcón - Venezuela		
<b>1.8.- Fecha de ejecución</b>				
<b>1.8.1.- Fecha de inicio:</b> 27/05/2024			<b>1.8.2.- Fecha de finalización:</b> 07/08/2024	
<b>1.9.- Avance a la fecha:</b>		100 %		
<b>1.10.- Valor final del contrato:</b>		USD \$ 28,000.00 (No incluye impuestos de Ley)		
<b>2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
<b>2.1.- Nombre o razón social del contratista:</b>		CSF CONSULTORÍA EN SEGURIDAD FUNCIONAL USA LLC		
<b>2.2.- Identificación fiscal del ejecutante del contrato:</b>		82-5254279		
<b>3.- DATOS DE LA EJECUCIÓN</b>				
<b>3.1- Calidad de la ejecución</b>				
<b>3.1.1.- Excelente:</b>	<input checked="" type="radio"/>	<b>3.1.2.- Bueno</b>	<input type="radio"/>	<b>3.1.3.- Normal:</b>
<b>3.1.4.- Regular</b>	<input type="radio"/>	<b>3.1.5.- Malo:</b>	<input type="radio"/>	
<b>3.2.- Cumplimiento del plazo contractual / Tiempo de la ejecución</b>				
<b>3.1.1.- Excelente:</b>	<input checked="" type="radio"/>	<b>3.1.2.- Bueno</b>	<input type="radio"/>	<b>3.1.3.- Normal:</b>
<b>3.1.4.- Regular</b>	<input type="radio"/>	<b>3.1.5.- Malo:</b>	<input type="radio"/>	
<p><b>3.3.- Observaciones:</b> La empresa que realizó el análisis asociado al proyecto "Sealine de Cardón IV" demostró un alto nivel de profesionalismo y capacidad técnica. A través del uso de la metodología Bow Tie, se efectuó un análisis riguroso de peligros y riesgos, abarcando un equipo multidisciplinario de 17 expertos, que incluyó representantes de: CARDÓN IV, ENI, REPSOL, ICSA y CSF.</p> <p>El estudio se enfocó en la línea de exportación submarina de 30 pulgadas, en particular por el incidente con el sistema de amarre del buque-tanque Leander. La evaluación abordó siete amenazas y seis consecuencias potenciales que pudieran llevar a la pérdida de contención en el gasoducto, validando la efectividad de las barreras preventivas y mitigadoras. En los casos donde fue necesario, se propusieron acciones de control específicas.</p> <p>La estructura del estudio fue meticulosa, respaldada por normas internacionales como las de la IEC y el CCPS. Las herramientas empleadas, como BowTie y Microsoft Teams, facilitaron la revisión remota, garantizando la efectividad del análisis y la validación de las recomendaciones.</p>				
<b>4.- CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO</b>				
<b>4.1.- Gerencia / Departamento:</b> Gerencia de Proyectos				
<b>4.2.- Nombres y Apellidos:</b>	José M. Martínez R.	<b>4.3.- Cargo:</b>	Gerente de Proyectos	
<b>4.4.- Número Teléfono:</b>	+584248300942	<b>4.5.- Correo electrónico:</b>	martinezjy@icsaven.com	
<b>4.6.- Firma / Sello:</b>		<b>4.7.- Fecha:</b> 12/09/2024		
  <small>RIF: J-08504639-9 NIT: 0026153123</small>				