

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

1.- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN					
1.1.- Nombre o razón social del contratante:		SHAYA ECUADOR, S.A.			
1.2.- Identificación fiscal del contratante:		RUC: 1792634318001			
1.3 Datos del Contrato					
1.3.1.- Número del Contrato /ODS:		Contrato CW3146248: (ODS 4791983584/ ODS 4792029848)			
1.3.2.- Nombre de la contratación:		Prestación de servicios técnicos especializados de ejecución de servicios varios en Seguridad de Procesos, celebrado entre SHAYA Ecuador,S.A. y CSF Consultoría en Seguridad Funcional USA LLC).			
1.4. Datos del Proyecto					
1.4.1. Código Proyecto:		CSF-2023-010			
1.4.2.- Nombre del Proyecto:		Desarrollo de Estudios de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZOP) a las Facilidades: FC0335, FC0336, FC0505 y FC0945			
1.5.- Tipo de contrato:					
1.5.1.- Consultoría:		1.5.2.- Capacitación:		1.5.3.- Certificación:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
1.6.- Objeto de la contratación:		<ul style="list-style-type: none"> - Reporte HAZOP de FC0335-Línea de Auca Centro a Auca 51 (10", 6 Km) - Reporte HAZOP de FC0336-Línea de Auca Central a Roda (10", 2 Km) - Reporte HAZOP de FC0505-Nueva Estación de Desgasificación y Deshidratación en Auca 51 (CPF Auca Centro) - Reporte HAZOP de FC0945 - Repotenciación Estación Auca Sur 			
1.7.- Lugar de ejecución:		Quito, Ecuador			
1.8.- Fecha de ejecución					
1.8.1.- Fecha de inicio: 20/06/2023			1.8.2.- Fecha de finalización: 10/08/2023		
1.9.- Avance a la fecha:		100 %			
1.10.- Valor final del contrato:		USD\$ 35,906.00			
2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
2.1.- Nombre o razón social del contratista:		CSF Consultoría en Seguridad Funcional USA LLC			
2.2.- Identificación fiscal del ejecutante del contrato:		82-5254279			
3.- DATOS DE LA EJECUCIÓN					
3.1- Calidad de la ejecución					
3.1.1.- Excelente:		3.1.2.- Bueno		3.1.3.- Normal:	
<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
3.1.4.- Regular		3.1.5.- Malo:			
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
3.2.- Cumplimiento del plazo contractual / Tiempo de la ejecución					
3.1.1.- Excelente:		3.1.2.- Bueno		3.1.3.- Normal:	
<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
3.1.4.- Regular		3.1.5.- Malo:			
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
3.3.- Observaciones					
4.- CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO					
4.1.- Gerencia / Departamento: Facilidades					
4.2.- Nombres y Apellidos:		4.3.- Cargo:		4.4.- Correo electrónico:	
Diego Espinosa		Coordinador de ingeniería		despinosa@shaya.ec	
4.4.- Número Teléfono:		4.5.- Correo electrónico:		4.6.- Fecha:	
593984534064		despinosa@shaya.ec		6 de noviembre 2023	
4.6.- Firma / Sello:		4.7.- Fecha: 6 de noviembre 2023			
					