

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA				
1.- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN				
1.1.- Nombre o razón social del contratante:		REPSOL VENEZUELA, S.A.		
1.2.- Identificación fiscal del contratante:		RIF: J-30228744-8		
1.3 Datos del Contrato				
1.3.1.- Número del Contrato /ODS:		4500132246 / 4500132494		
1.3.2.- Nombre de la contratación:		"Estudios de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZID) para: Adecuación de Oficinas para Depósito de Gestión Documental y Transporte Terrestre de Colaboradores de Repsol Lechería".		
1.4. Datos del Proyecto				
1.4.1. Código Proyecto:		CSF-2023-020		
1.4.2.- Nombre del Proyecto:		"Estudios de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZID) para: Adecuación de Oficinas para Depósito de Gestión Documental y Transporte Terrestre de Colaboradores de Repsol Lechería".		
1.5.- Tipo de contrato:				
1.5.1.- Consultoría: <input checked="" type="checkbox"/>		1.5.2.- Capacitación: <input type="checkbox"/>		1.5.3.- Certificación: <input type="checkbox"/>
1.6.- Objeto de la contratación:		- Reporte de la fase de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZID) asociado a: "Adecuación de Oficinas para Depósito de Gestión Documental de Repsol Lechería". - Reporte de la fase de Análisis de Peligros y Riesgos (HAZID) asociado a: "Transporte Terrestre de Colaboradores de Repsol".		
1.7.- Lugar de ejecución:		Lechería, Venezuela.		
1.8.- Fecha de ejecución				
1.8.1.- Fecha de inicio: 11/09/2023		1.8.2.- Fecha de finalización: 24/11/2023		
1.9.- Avance a la fecha:		100 %		
1.10.- Valor final del contrato:		USD \$ 8,370.00		
2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
2.1.- Nombre o razón social del contratista:		CSF CONSULTORIA EN SEGURIDAD FUNCIONAL USA LLC		
2.2.- Identificación fiscal del ejecutante del contrato:		82-5254279		
3.- DATOS DE LA EJECUCIÓN				
3.1- Calidad de la ejecución				
3.1.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/>	3.1.2.- Bueno: <input type="radio"/>	3.1.3.- Normal: <input type="radio"/>	3.1.4.- Regular: <input type="radio"/>	3.1.5.- Malo: <input type="radio"/>
3.2.- Cumplimiento del plazo contractual / Tiempo de la ejecución				
3.1.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/>	3.1.2.- Bueno: <input type="radio"/>	3.1.3.- Normal: <input type="radio"/>	3.1.4.- Regular: <input type="radio"/>	3.1.5.- Malo: <input type="radio"/>
3.3.- Observaciones El personal que atendió el desarrollo de la actividad demostró un alto estándar en los conocimientos sólidos sobre la actividad, Excelente resultados en tiempo, calidad y forma. Destacado Profesionalismo en el manejo de situaciones inesperadas.				
4.- CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO				
4.1.- Gerencia / Departamento: Gerencia de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad (MASC)				
4.2.- Nombres y Apellidos: Solcireth Hernandez		4.3.- Cargo:		Analista de MASC
4.4.- Número Teléfono: +58-414-10237		4.5.- Correo electrónico:		shernandezr@repsol.com
4.6.- Firma / Sello:		4.7.- Fecha: 19 de diciembre de 2023		

