

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

1.- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN			
1.1.- Nombre o razón social del contratante:		SUPERMETANOL, C.A.	
1.2.- Identificación fiscal del contratante:		RIF: J-00354697-6	
1.3 Datos del Contrato			
1.3.1.- Número del Contrato /ODS:		2240120	
1.3.2.- Nombre de la contratación:		Actualización del Análisis de Riesgos de las Unidades de Procesos, utilizando la Técnica HAZOP y determinación del Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) de las Funciones Instrumentadas de Seguridad (SIF) dentro de la Planta Supermetanol	
1.4. Datos del Proyecto			
1.4.1. Código Proyecto:		CSF-2024-013	
1.4.2.- Nombre del Proyecto:		Actualización de Análisis de Riesgos: HAZOP para la Planta SUPERMETANOL	
1.5.- Tipo de contrato:			
1.5.1.- Consultoría: <input checked="" type="checkbox"/>		1.5.2.- Capacitación: <input type="checkbox"/>	1.5.3.- Certificación: <input type="checkbox"/>
1.6.- Objeto de la contratación:		✓ Reporte de la Fase de Análisis de Peligros y Riesgos asociado al Proyecto: "Actualización de Análisis de Riesgos: HAZOP para la Planta Supermetanol"	
1.7.- Lugar de ejecución:		Anzoátegui, Venezuela	
1.8.- Fecha de ejecución			
1.8.1.- Fecha de inicio: 15/04/2024		1.8.2.- Fecha de finalización: 29/08/2024	
1.9.- Avance a la fecha:		100 %	
1.10.- Valor final del contrato:		EUR 38.000,00	
2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
2.1.- Nombre o razón social del contratista:		CSF CONSULTORÍA EN SEGURIDAD FUNCIONAL USA LLC	
2.2.- Identificación fiscal del ejecutante del contrato:		82-5254279	
3.- DATOS DE LA EJECUCIÓN			
3.1- Calidad de la ejecución			
3.1.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/>	3.1.2.- Bueno: <input type="radio"/>	3.1.3.- Normal: <input type="radio"/>	3.1.4.- Regular: <input type="radio"/>
3.1.5.- Malo: <input type="radio"/>			
3.2.- Cumplimiento del plazo contractual / Tiempo de la ejecución			
3.1.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/>	3.1.2.- Bueno: <input type="radio"/>	3.1.3.- Normal: <input type="radio"/>	3.1.4.- Regular: <input type="radio"/>
3.1.5.- Malo: <input type="radio"/>			
3.3.- Observaciones			
La actualización del análisis de riesgo, mediante la técnica HAZOP, fue ejecutado a plena satisfacción de la Superintendencia de Procesos de Supermetanol, C.A. El personal de la Consultora CSF demostró sólidos conocimientos sobre la aplicación de la técnica.			
4.- CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO			
4.1.- Gerencia / Departamento:		Gerencia Técnica	
4.2.- Nombres y Apellidos:		4.3.- Cargo:	Superintendente de Procesos
4.4.- Número Teléfono:		4.5.- Correo electrónico:	dmillan@supermetanol.com.ve
4.6.- Firma / Sello:		4.7.- Fecha: 28/11/2024	



SUPERINTENDENTE GERENCIA TÉCNICA