

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

1.- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

1.1.- Nombre o razón social del contratante: SUPERMETANOL, C.A.

1.2.- Identificación fiscal del contratante: RIF: J-00354697-6

1.3 Datos del Contrato

1.3.1.- Número del Contrato /ODS: Contrato 2240120

1.3.2.- Nombre de la contratación: Especificaciones de Requerimientos de Seguridad (SRS) y Diseño Básico (DB)

1.4. Datos del Proyecto

1.4.1. Código Proyecto: CSF-2024-014

1.4.2.- Nombre del Proyecto: "Actualización de Análisis de Riesgos de las unidades de procesos, utilizando la técnica HAZOP y determinación del nivel de integridad de seguridad (SIL) de las funciones instrumentadas de seguridad (SIF) dentro de la Planta Supermetanol"

1.5.- Tipo de contrato:

1.5.1.- Consultoría: ☒

1.5.2.- Capacitación: ☐

1.5.3.- Certificación: ☐

1.6.- Objeto de la contratación:

- ✓ Reporte de Fase de Asignación de las Funciones de Seguridad a las Capas de Protección (LOPA): Planta Supermetanol/ Nueva Caldera X-7401.
- ✓ Reporte de Fase de Especificaciones de los Requerimientos de Seguridad: Planta Supermetanol/ Nueva Caldera X-7401.
- ✓ Reporte de la Fase de Diseño Básico de las Funciones Instrumentadas de Seguridad: Planta Supermetanol/ Nueva Caldera X-7401.

1.7.- Lugar de ejecución: Venezuela

1.8.- Fecha de ejecución

1.8.1.- Fecha de inicio:
01/04/2024

1.8.2.- Fecha de finalización: 28/04/2024

1.9.- Avance a la fecha: 100 %

1.10.- Valor final del contrato: EUR 76,000.00

2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

2.1.- Nombre o razón social del contratista: CSF CONSULTORÍA EN SEGURIDAD FUNCIONAL USA LLC

2.2.- Identificación fiscal del ejecutante del contrato: 82-5254279

3.- DATOS DE LA EJECUCIÓN

3.1- Calidad de la ejecución

3.1.1.- Excelente: ☒ 3.1.2.- Bueno: ☐ 3.1.3.- Normal: ☐ 3.1.4.- Regular: ☐ 3.1.5.- Malo: ☐

3.2.- Cumplimiento del plazo contractual / Tiempo de la ejecución

3.1.1.- Excelente: ☐ 3.1.2.- Bueno: ☒ 3.1.3.- Normal: ☐ 3.1.4.- Regular: ☐ 3.1.5.- Malo: ☐

3.3.- Observaciones

El tiempo de ejecución fue mayor al planificado; sin embargo, estos retrasos son atribuibles a que parte de la información requerida para el desarrollo de las SRS y Diseño Básico del SIL no estaba disponible al momento, debido a la antigüedad de la planta. No corresponde a una responsabilidad directa de CSF.

4.- CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

4.1.- Gerencia / Departamento: Gerencia Técnica / Superintendencia de Procesos

4.2.- Nombres y Apellidos: Domingo Millán

4.3.- Cargo: Superintendente de Procesos

4.4.- Número Teléfono: 0414-8297722

4.5.- Correo electrónico: dmillan@supermetanol.com.ve

4.6.- Firma / Sello: 

4.7.- Fecha: 29/04/2025