


CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

1.- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN				
1.1.- Nombre o razón social del contratante:		INGENIERÍA CARDÓN S.A.		
1.2.- Identificación fiscal del contratante:		RIF J-08504639-9		
1.3 Datos del Contrato				
1.3.1.- Número del Contrato /ODS:		ODS S/N°		
1.3.2.- Nombre de la contratación:		Estudio de Análisis de Peligros y Riesgos (What If) - Condición de Operación Subestándar por falla del SIS y F&G (condición temporal).		
1.4. Datos del Proyecto				
1.4.1. Código Proyecto:		CSF-2024-036		
1.4.2.- Nombre del Proyecto:		"Fallas del SIS por descarga atmosférica en la Planta ONSHORE"		
1.5.- Tipo de contrato:				
1.5.1.- Consultoría: <input checked="" type="checkbox"/>		1.5.2.- Capacitación: <input type="checkbox"/>		1.5.3.- Certificación: <input type="checkbox"/>
1.6.- Objeto de la contratación:		Reporte de Identificación de Peligros y Riesgos (What If): "Fallas del SIS por descarga atmosférica en la Planta Onshore"		
1.7.- Lugar de ejecución:		Península de Paraguaná, Estado Falcón - Venezuela		
1.8.- Fecha de ejecución				
1.8.1.- Fecha de inicio: 28/10/2024			1.8.2.- Fecha de finalización: 20/01/2025	
1.9.- Avance a la fecha:		100 %		
1.10.- Valor final del contrato:		USD \$ 12,705.00 USD		
2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
2.1.- Nombre o razón social del contratista:		CSF CONSULTORIA EN SEGURIDAD FUNCIONAL		
2.2.- Identificación fiscal del ejecutante del contrato:		J-504538396		
3.- DATOS DE LA EJECUCIÓN				
3.1- Calidad de la ejecución				
3.1.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/>	3.1.2.- Bueno <input type="radio"/>	3.1.3.- Normal: <input type="radio"/>	3.1.4.- Regular <input type="radio"/>	3.1.5.- Malo: <input type="radio"/>
3.2.- Cumplimiento del plazo contractual / Tiempo de la ejecución				
3.1.1.- Excelente: <input checked="" type="radio"/>	3.1.2.- Bueno <input type="radio"/>	3.1.3.- Normal: <input type="radio"/>	3.1.4.- Regular <input type="radio"/>	3.1.5.- Malo: <input type="radio"/>
3.3.- Observaciones La empresa llevó a cabo un excelente estudio de Análisis de Peligros y Riesgos (What If), abordando con precisión la Condición de Operación Subestándar por falla del SIS y F&G. Su enfoque detallado y metodológico garantizó una evaluación integral, proporcionando medidas preventivas y correctivas efectivas, fortaleciendo así la seguridad operativa en esta condición temporal.				
4.- CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO				
4.1.- Gerencia / Departamento: Gerencia de proyectos				
4.2.- Nombres y Apellidos:	José M. Martínez R.	4.3.- Cargo:	Gerente de proyectos	
4.4.- Número Teléfono:	+584148300942	4.5.- Correo electrónico:	martinezjy@icsaven.com	
4.6.- Firma / Sello:		4.7.- Fecha: 12/02/2025		




Ingeniería Cardón
 RIF: J-08504639-9 NIT: 0026153123