




EMPRESA / COMPAÑÍA: YPF, S.A. ATENCIÓN: MÁXIMO SARTORI	NOTA DE ENTREGA N°: CSF-2025-NE-108 FECHA: 13-10-2025		
PROYECTO: CSF-2025-017: "SERVICIOS DE GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE SEGURIDAD DE YPF, S.A. (CIPH)".			
Los Documentos entregados se deben utilizar según las siguientes acciones:			
<input type="checkbox"/> Revisión y Comentarios <input checked="" type="checkbox"/> Documento Final <input type="checkbox"/> Información / Archivo <input type="checkbox"/> Otros			
Pág: 1 de 2			
DOCUMENTO N°	REV.	NRO PÁG.	NOMBRE DEL DOCUMENTO
CSF-2025-017-CVS-03-D01	0	18	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA FASE DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y RIESGOS (HAZOP): COMPLEJO INDUSTRIAL PLAZA HUINCUIL (CIPH) – UNIDAD DE HIDRODESULFURACIÓN (HDS)
CSF-2025-017-CVS-03-D02	0	21	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA FASE DE ASIGNACIÓN DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD A LAS CAPAS DE PROTECCIÓN (LOPA): COMPLEJO INDUSTRIAL PLAZA HUINCUIL (CIPH) - UNIDAD DE HIDRODESULFURACIÓN (HDS)
CSF-2025-017-CVS-03-D03	0	18	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA FASE DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y RIESGOS (HAZOP): COMPLEJO INDUSTRIAL PLAZA HUINCUIL (CIPH) – UNIDAD DE AGUAS ÁCIDAS
CSF-2025-017-CVS-03-D04	0	21	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA FASE DE ASIGNACIÓN DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD A LAS CAPAS DE PROTECCIÓN (LOPA): COMPLEJO INDUSTRIAL PLAZA HUINCUIL (CIPH) – UNIDAD DE AGUAS ÁCIDAS
CSF-2025-017-CVS-03-D05	0	18	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA FASE DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y RIESGOS (HAZOP): COMPLEJO INDUSTRIAL PLAZA HUINCUIL (CIPH) – INSTALACIONES ON-SITE BATTERY LIMIT (OSBL)
CSF-2025-017-CVS-03-D06	0	21	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE LA FASE DE ASIGNACIÓN DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD A LAS CAPAS DE PROTECCIÓN (LOPA): COMPLEJO INDUSTRIAL PLAZA HUINCUIL (CIPH) – INSTALACIONES ON-SITE BATTERY LIMIT (OSBL)
S/C		6	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES – ESTUDIO HAZOP DE HDS
S/C		8	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES – ESTUDIO LOPA DE HDS
S/C		6	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES – ESTUDIO HAZOP DE AA



S/C		8	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES – ESTUDIO LOPA DE AA
S/C		6	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES – ESTUDIO HAZOP DE OSBL
S/C		8	FICHAS DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES – ESTUDIO LOPA DE OSBL
OBSERVACIONES: Favor devolver firmada y sellada esta Nota de Entrega, en señal de confirmación de la recepción de los documentos.			<div>Revisado por:</div> 
			<div>Recibido por:</div>  M.S.